

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090703525277 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01023666888
اسم العميل : اسامه عيسى القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كمبارند ليك فيو التجمع الخامس فيلا 27/1 الدور العلوى حمام الطرقة
تسجيل الدخول : 04:52 PM تسجيل الخروج : 05:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 0 صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم
عدد 0 فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 0 فحص خط التكيف : تم
عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل جاليرية الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال القاعدة المعلقة والتشبيك على المنيجة والكوع الخارجى فى الضغط
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل جاليرية الشاور بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.