

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090711105467	تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01155536762
اسم العميل : محمد شاكر	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العبور عماره 34 محليه 33 الحي الثاني امام مركز شباب الحي الثاني	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:04 PM	تسجيل الخروج : 12:52 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم وتبين وجود تسريب من طبه توجد في الصاله ل تغذيه الغساله
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب من طبه توجد في الصاله		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغساله : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف البانيو : عدد : 0		
صرف حوض المطبخ : عدد : 0		
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم وتبين عدم وجود علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم وتبين وجود خلل من منبجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد : 0		
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه		

### الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه وتقيلها جيدا بماده السيتوفيل
- قاعدة التواليت : تغيير منبجه القاعده جيدا
- اجراءات الارضيات : تقيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
- مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.