

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090711110718 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001663877
اسم العميل : محمود مجدي حسين القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القليوبية شبرا الخيمة ش هابير الفرجاني ش المحافظة : القليوبية
عثمان ابن عفان الارضي خط صرف 1 تسجيل الدخول : 05:02 PM
تسجيل الخروج : 08:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد	عدد	صرف حوض الوش :
لا يوجد	عدد	صرف الغسالة :
لا يوجد	عدد	صرف البانيو :
لا يوجد	عدد	صرف حوض المطبخ :
تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 2	فحص البنية : تم
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت : تم
	عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار لخط الصرف ولم يتبين لنا تسريب من الماسورة ولاكن تبين لنا تهاك في جسم غرفة التفتيش عدد 2 هم المتسببين في التسريب

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : يتم احلال عدد 2 غرفه تفتيش بالكامل وتجديدهم وترميمهم من جديد
- اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
- قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.