

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090806314420	تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01274034283
اسم العميل : عمر زهران	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : جنة 2	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:39 PM	تسجيل الخروج : 04:14 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد قبل المحبس
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم تشيك ع الأكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد قبل المحبس في المطبخ	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تبين لنا وجود خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار بالكامل	لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم تغفلها بماده السيوفيل	لا يوجد
قاعدة التواليت : تركيب منيجه القاعده وتغفلها جيدا بماده السيوفيل	لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيوفيل	لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.