

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090811080326 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01060033010
اسم العميل : وائل عبد الهادي احمد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القليوبية شبرا الخيمة 3 ش مسجد الرضا والنور المحافضة : القليوبية
عزبه بدران الدور الثاني
تسجيل الدخول : 04:11 PM تسجيل الخروج : 07:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف اشعاع تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من كوع لحام في الخط البارد فلم يتبين تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب في الخط البارد كوع لحام قطر 25 مم
اجراءات الاكسسوارات : تقفيل حول سنترك الخلاط سيتوفيل
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.