

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090911001115	تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01113362141
اسم العميل : عبد الرحمن صابر	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : العاشر من رمضان	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:18 AM	تسجيل الخروج : 12:17 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		تم الفحص وتبين لنا خلل في قلب خلاط الشاور
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الفسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين لنا خلل في تقفيل وش البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين لنا خلل في ملبجه قاعدة التواليت
فحص خط التكيف :	عدد :	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب		

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد قلب خلاط الشاور	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبة : تقفيل وش البيبه بماده (السيئوفيل)	
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملبجه قاعدة التواليت تقفيل قاعدة التواليت بماده السيئوفيل	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيئوفيل) تفريغ وحقن داير الشاور بماده (الكيما فليكس)	
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.