

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025101102321283	تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01001605386
اسم العميل : خالد وجيه محمد	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الخامس - النرجس - 8 - عمارة 131 - الدور الاول - شقه 3	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:48 PM	تسجيل الخروج : 03:17 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم	عدد 1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم فحص كراسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	لا يوجد
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من ملجحة التواليت مع الاستخدام كما يوجد تسريب من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه وتبين لنا بعض فراغات في ارضيه الحمام في المنتصف واسفل الجاكوزي وخلف التواليت

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 2 وصله شجرة و2 محبس زاويه خاصين بالحوض
- اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه وتقليها بماده السيتوفيل
- قاعدة التواليت : تغيير ملجحه التواليت وتقليها جيدا بماده السيتوفيل
- اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام بالكامل بماده السيتوفيل
- مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات / بيوتينال لتسليك الاصرف

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

